



Vypracovanie fotodokumentácie

Osobné motorové vozidlá

Všeobecná hodnota vozidla



Vážený klient,

pre správne stanovenie výšky všeobecnej hodnoty vozidla, je potrebné zdokumentovanie stavu a výbavy vozidla, podľa tohto návodu.

Berte prosím na vedomie, že **každá z uvedených fotografií je dôležitá a ovplyvňuje výslednú sumu výšky všeobecnej hodnoty Vášho vozidla vo Váš prospech.**

Ak je to možné, fotografie vykonajte **počas denného svetla** a fotoaparát nastavte na čo **najvyššie možné rozlíšenie**.

Snažte sa vykonať fotografie **ostré (bez rozmazania)**, prípadne fotografie vykonajte za aktívneho nastavenia stabilizátora, ktorý je integrovaný vo Vašom zariadení – mobil, fotoaparát a iné).

Túto fotodokumentáciu odporúčame vykonať **bez zbytočného odkladu**, nakoľko po odpredaní Vášho vozidla, prípadne po ekologickej likvidácii Vášho vozidla, túto fotodokumentáciu nebude možné vykonať.

V prípade otázok týkajúcich sa vykonania fotodokumentácie, prípadne objednávok na zaobstaranie znaleckého posudku nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na čísle +421 948 87 08 87
- alebo e-mailom na juraj.repcok@aider.sk

I. Kapitola – Fotodokumentácia vozidla ako celku

Exteriér vozidla

Exteriér vozidla fotíme **diagonálne** (spolu 4 ks fotografií), to znamená, že na každej fotografii je vidno **vždy dve strany vozidla**. Z týchto fotografií je možné zistiť, či vozidlo malo **namontované príplatkové verzie**, ako napríklad chromované lišty, namontované hmlovky, prípadne je možné zistiť príplatkové verzie (napríklad športový packet, napr. M packet, R packet atď.), ktoré výrazne ovplyvňujú výslednú hodnotu.



Otvorené predné ľavé dvere:

- Možné zistiť z fotografie:
 - elektrické nastavovanie sedačiek
 - dekoratívne lišty na dverách pod oknom
 - počet elektricky ovládaných okien
 - chromované lišty na prahoch dverí
 - vyhrievanie sedadiel
 - masážne sedadlá

**Pohľad na ovládacie prvky na dverách**

- Možné zistiť z fotografie:
 - počet elektricky ovládaných okien
 - elektrické ovládanie spätných zrkadiel
 - funkcia elektrického sklápania spätných zrkadiel
 - vyhrievanie spätných zrkadiel



Otvorené ľavé zadné dvere:

- Možné zistiť z fotografie:
 - tónovanie skiel
 - fólie nalepené na sklách
 - elektrické/manuálne ovládanie okien
 - výbava pre zadných cestujúcich (napr. LCD displeje v opierkach hlavy)
 - chromované lišty na prahoch dverí

Otvorené pravé zadné a pravé predné dvere:

- Možné zistiť z fotografie:
 - tónovanie skiel
 - fólie nalepené na sklách
 - elektrické/manuálne ovládanie okien
 - výbava pre zadných cestujúcich (LCD displeje v opierkach hlavy)
 - chromované lišty na prahoch dverí



Pohľad na prístrojovú dosku

- Možné zistiť z fotografie:
 - namontovaná klimatizácia
 - automatická / manuálna
 - počet zón klimatizácie (1 – 4 zónová automatická klimatizácia)
 - typ autorádia
 - s navigáciou / bez navigácie
 - značka autorádia
 - vyhrievanie predných sedadiel
 - vyhrievanie čelného skla
 - dekór interiéru
 - deaktivácia airbagu spolujazdca



Pohľad na riadiacu páku prevodovky

- Možné zistiť z fotografie:
 - typ prevodovky
 - manuálna
 - počet stupňov radenia
 - automatická
 - s možnosťou sekvenčného radenia
 - režimy prevodovky (športový, ECO a pod.)
 - Ovládacie prvky pri riadiacej páke
 - stabilizačné systémy
 - ovládanie vonkajších kamier
 - sledovanie tlaku v pneumatikách
 - asistent jazdných pruhov
 - a iné



Pohľad na sedadlo vodiča a spolužazdca

- Možné zistiť z fotografie:
 - nastavenie sedadla - Elektricky / manuálne, ak elektricky, tak či s funkciou pamäte
 - masážne sedadlá



Pohľad na volant a ľavú páčku pod volantom

- Možné zistiť z fotografie:
 - ovládacie prvky na volante (multifunkčný volant)
 - tempomat
 - limiter rýchlosťi
 - handsfree
 - hlasové ovládanie
 - dekór interiéru vozidla
 - kožený packet
 - drevo na volante
 - iné



Pohľad na zadnú časť stredového tunela

- Možné zistiť z fotografie:
 - ovládacie prvky klimatizácie
 - dodatočná výbava
 - LCD displeje



Pohľad na prístrojovú dosku zo zadných sedadiel

- Možné zistiť z fotografie:
 - dekór interiéru
 - poškodenia interiéru
 - typ spätného zrkadla (samozatmavovacie, obyčajné)
 - dažďový senzor
 - line asistent
 - a ďalšie



Pohľad na prístrojový panel s čitateľným odometrom (ukazovateľom najazdených km)
(ak je to možné, fotografiu vykonáme s naštartovaným motorom, prípadne aspoň s kľúčom v I. polohe – zapnuté elektronické systémy vozidla)

- Možné zistiť z fotografie:
 - stav najazdených kilometrov
 - signalizácie poruchového stavu / bezporuchového stavu
 - airbag
 - riadenie
 - motor



Pohľad na batožinový priestor a pod neho

- Možné zistiť z fotografie:
 - zachovalosť / poškodenie
 - druh rezervnej pneumatiky
 - plnohodnotná
 - dojazdová
 - opravárenská sada



Pohľad na pneumatiku 1

- Možné zistiť z fotografie:
 - výrobca a model pneumatiky
 - hĺbka dezénu pneumatiky
 - letná / zimná pneumatika



Pohľad na pneumatiku 2


- Možné zistiť z fotografie:
 - rozmer pneumatiky
 - hĺbka dezénu
 -
- Poznámka: Odporúčame urobiť kvalitnú fotografiu aj celého kolesa, z ktorej je možné zistiť, rok a konkrétny týždeň výroby, prípadne vyhľadáme na pneumatike označenie DOT viď. Obrázok vľavo, ktorý detailne odfotíme. V tomto kóde je zadefinovaný rok a poradové číslo týždňa výroby.



Ostatná fotodokumentácia vozidla

Pohľad na motor

- Možné zistiť z fotografie:
 - dodatočne namontovanú výbavu
 - nezávislé kúrenie
 - alarm
 - plynové zariadenie
 - chip tuning
 - ak bolo vozidlo pred časom už havarované, či boli všetky poškodené časti opravné a kompletne



VIN číslo, prípadne výrobný štítok

- Uprednostnite fotografiu na **vyrazené VIN číslo do karosérie**. V prípade, ak je VIN číslo nečitateľné, ako na fotografii vľavo, je nutné vyhotoviť fotografiu výrobného čísla, ako na fotografii vpravo.
Fotografia VIN čísla za čelným sklom je neakceptovateľná



Pohľad na kľúče (2 ks) a ovládače k vozidlu

- Možné zistiť z fotografie:
 - K vozidlu sú 2 ks originálnych kľúčov
 - Domontované zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
 - Defend Lock
 - Zeder Lock
 - nezávislé kúrenie
 - prípadne iné




Pohľad na sezónne prezutie

- Fotodokumentáciu sezónneho prezutia vyhotovíme rovnako so všetkými náležitostami, ako pri vyhotovovaní fotografii pneumatík, ktoré sú na vozidle.


Scan/fotografia veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť II.)

- Scan/fotografia malého technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť I.) nie je dostačujúca!




Odporučame tiež zadokumentovanie:

- servisnej knížky
- prípadne faktúr, ktoré preukazujú vykonané opravy na vozidle



Scan/fotografia protokolu o

- emisnej kontrole (EK)
- technickej kontrole (STK)



Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespolahlivo na prevídzku v cestnej premávke!

Moje kontakty

Otázky týkajúce sa riešenia poistných udalostí, doplňujúcich informácií ohľadne vypracovania fotodokumentácie, prípadne otázky týkajúce sa zaobstarania znaleckých posudkov Vám s radosťou zodpovieme:

- telefonicky na čísle **+421 948 87 08 87**
- e-mailom na **juraj.repcok@aider.sk**

AIDER Slovensko s.r.o.

Silvánská 5450,
841 04 Bratislava
IČO: 47 529 415
Web: www.aider.sk